

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nazwa produktu: JEGER WERNIKS

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel./fax: +48 71 798 09 08

www.jeger.pl

Opis i zastosowanie:

Produkt JEGER WERNIKS DO WYBARWIANIA WZĘRÓW W TRAWERTYNIE to akrylowa farba dekoracyjna w kolorze brązowym, służąca do wybarwiania wżerów w JEGER TRAWERTYN.

Właściwości/ Zalety:

- gotowy do użycia bez dodatkowego przygotowania
- ekologiczny, wodorozcieńczalny, pozbawiony rozpuszczalników organicznych
- bezpieczny w stosowaniu, w swoim składzie nie posiada składników drażniących typu wapno
- prosty w aplikacji
- bardzo wydajny

Dane techniczne:

Kolor – 2 gotowe kolory

Ilość warstw: 1

Rozcieńczanie - niezalecane / max 10% wody

Czas schnięcia - około 2-3h (temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu, jak również przy grubszej warstwie produktu.

Wydajność – do 20m²/kg

Nakładać w temperaturze od +5 °C do +25 °C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża :

Po całkowitym wyschnięciu warstwy Trawertynu możemy przystąpić do lakierowania wstępnego używając JEGER LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY. Lakier nakładamy bardzo starannie pędzlem lub wałkiem na całą powierzchnię Trawertynu. Zaleca się dwukrotne malowanie lakierem Trawertynu. Po upewnieniu się, że cała powierzchnia jest dobrze zalakierowana i całkowicie wyschnięta (czas schnięcia przy temp. +21°C i wilgotności względnej powietrza 60% wynosi ok. 2-3h) możemy przystąpić do wybarwiania wżerów.

Przygotowanie produktu i aplikacja:

Produkt gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie wymieszać. W celu wybarwienia wżerów i ubytków aplikujemy WERNIKS miejscowo we wżery np. przy pomocy gąbki lub pędzla na powierzchnię ok. 0,5-1m² i od razu przed jego wyschnięciem rozpoczynamy zmywanie nadmiaru Werniksu z gładkiej powierzchni, pozostawiając go tylko we wżerach. Najlepiej wykonać tę czynność mokrą gąbką, którą należy często płukać w wodzie. Następnie przetrzeć i osuszyć powierzchnię białym ręcznikiem papierowym lub miękką ścierką. Czynność powtarzamy do wybarwienia całej powierzchni.

Uwaga: Ze względu na krótki czas schnięcia Werniksu, nie nakładać od razu na całą powierzchnię, stosować się do zaleceń na etykiecie i w karcie technicznej.

Narzędzia:

- pędzel, gąbka

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.

Dodatkowe informacje:

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5 C do + 25 C.

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu

Chronić przed dziećmi

Nie należy mieszać z innymi produktami

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Dostępne opakowania: 1kg

Atesty i normy:

Produkt posiada atest PZH