



Barwy czerni

Do dekoracji mebli drewnianych

Farba opalizująca



Zastosowanie

Farba BARWY CZERNI przenosi subtelne odcienie czerni na meble oraz inne przedmioty. Umożliwia uzyskania delikatnych, opalizujących efektów, nadając dekorowanym powierzchniom elegancki i tajemniczy charakter. Łatwa w użyciu, bez podkładu, bez usuwania starych powłok. Odporna na plamy i uderzenia, zmywalna.

Do stosowania na drewno, laminaty, metal

Przygotowanie podłoża

Farbę należy nakładać na suchą, czystą, odtłuszczoną i odpyloną powierzchnię.

- DREWNO LAKIEROWANE, BEJCOWANE, MALOWANE ORAZ LAMINATY: umyć i odtłuścić, przemyć dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Przeszlifować drobnopłaskim papierem ściernym (240) i odpylić.
- DREWNO SUROWE, MDF, OSB: Przeszlifować drobnopłaskim papierem ściernym (240) i odpylić

Nakładanie

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednolitej konsystencji. Farba gotowa do użycia, nie rozcieńczać.

1. Nałożyć cienką warstwę farby za pomocą pędzla do farb akrylowych lub wałka fłokowego. Farbę należy nakładać krzyżowo. Nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na podobną powierzchnię. Należy pamiętać, aby ostatnie pociągnięcia wałkiem lub pędzlem wykonywać w jednym kierunku, wzdłuż słoików w przypadku drewna. Pozostawić do wyschnięcia na 6 godzin.
2. Nałożyć drugą warstwę tym samym sposobem (bez szlifowania międzywarstwowego). Pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin. Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.

Informacje techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Kolory | nowa czerń mat, nowa czerń połysk, czarny błękit mat, czarny błękit połysk, czarna purpura mat, czarna purpura połysk, czarna zieleń mat, czarna zieleń połysk |
| Opakowanie | 500 cc |
| Czas schnięcia | 6 godz. (między warstwami) |
| Wydajność (1warstwa) | 1L = ok. 10 m ² |
| Czyszczenie narzędzi | woda |
| Nakładanie | pędzel płaski, wałek fłokowy |