



Blaty drewniane

karta informacyjna

Składowanie:

Blaty powinny być składowane na płasko w oryginalnym opakowaniu w suchym i nienasłonecznionym miejscu. Blaty należy składować tylko i wyłącznie zapakowane oryginalnie w folię jeżeli blat został przecięty na stolarni to należy go ponownie zapakować w folię celem zabezpieczenia zaleca się folię strecz.

Wykończenie i montaż:

Po rozpakowaniu z folii wszystkie powierzchnie tj. góra dół i boki zabezpieczyć olejem lub lakierem, ze względu na to że suche drewno jako produkt 100 % naturalny i higroskopijny szybko reaguje na warunki otoczenia. Jeżeli ma kontakt z wilgocią to zaczyna pracować i blat ulega wygięciu dlatego bardzo ważne jest by po rozpakowaniu z folii jak najszybciej przystąpić do obróbki i zabezpieczenia powierzchni. Optymalne warunki montażu to wilgotność powietrza w granicach 50 % + - 10 % i temperatura 18-22°C .Zaleca się montowanie blatu za pomocą wsporników kątowych w odległości około 40 cm jeden od drugiego, szczelinę między blatem a ścianą najlepiej wypełnić masą akrylową lub innym środkiem uzupełniającym przeznaczonym do drewna.

Czyszczenie i konserwacja:

Nie należy stosować środków powierzchniowo czynnych proszków do szorowania ani mleczek czyszczących, najlepiej używać wody z mydłem lub płynu do mycia naczyń. Blaty drewniane można odnawiać za pomocą oleju. Jeżeli powierzchnia blatu zostanie uszkodzona na skutek długotrwałego użytkowania należy przeczyszczyć papierem ściernym po dokładnym wypolerowaniu powierzchni nałożyć olej i odzyska pierwotny wygląd.

PPHU „EXTRANS” R. Dyrkacz i S-ka, S.J.
Trepcza ul. Sanocka 61
38-500 Sanok